



## Pré-inventaire du patrimoine architectural de la Ville de Laval

Fiches Sainte-Rose | Février 2015





N° 2014\_65005\_BLON\_0007\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
07 - Blondin (rue)		Sainte-Rose	8253-60-2345-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097626	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 25		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1865	Évaluation patrimoniale Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Volumétrie et composition générale conservées ainsi que le revêtement extérieur en bois. Les fenêtres récentes ont préservé le mode d'ouverture traditionnel.			



N° 2014\_65005\_BLON\_0008\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
08 - Blondin (rue)		Sainte-Rose	8253-60-2900-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
		1097639	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
			Évaluation patrimoniale
		vers 1915	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Volumétrie et composition générale conservées. Les fenêtres récentes ont préservé le mode d'ouverture traditionnel. Les autres éléments ont perdu leur caractère traditionnel.			



N° 2014\_65005\_BLON\_0011\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
09 - 11	Blondin (rue)	Sainte-Rose	8253-60-1240-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097625	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
59			
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1926		Faible	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Transformations généralisées.			



N° 2014\_65005\_BLON\_0012\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
12 - 14	Blondin (rue)	Sainte-Rose	8252-69-1390-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097638	maison Boomtown
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 51	Bâtiment disparu	vers 1920	Bonne
Bât. secondaire(s) d'intérêt		À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Commentaires			
Volumétrie et composition générale conservées. Les portes et les fenêtres sont des éléments récents. Plusieurs éléments d'ornementation conservent le caractère patrimonial de la maison, dont les aisseliers, la corniche et les chambranles des ouvertures.			



N° 2014\_65005\_BLON\_0013\_08\_02

Adresse		Secteur	Matricule
13 - Blondin (rue)		Sainte-Rose	8253-60-0135-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097624	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 26		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1938	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Volumétrie et composition générale conservées. Les fenêtres sont des éléments récents, tout comme la tôle de la toiture. Cependant, ces derniers sont compatibles et n'altèrent pas l'intérêt patrimonial.			



N° 2014\_65005\_BLON\_0015\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
15 - Blondin (rue)		Sainte-Rose	8253-50-7420-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097618	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche 46		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1880	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Volumétrie et composition générale conservées. Malgré plusieurs éléments récents (ouvertures, revêtements), l'intérêt patrimonial n'est pas altéré.			



N° 2014\_65005\_BLON\_0016\_08\_02

Adresse		Secteur	Matricule
16 - Blondin (rue)		Sainte-Rose	8252-59-9280-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097634	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
62			vers 1920
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Les portes et les fenêtres ont été remplacées mais les revêtements en bois semblent être conservés.			





N° 2014\_65005\_BLON\_0018\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
18 - Blondin (rue)		Sainte-Rose	8252-59-6773-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097632	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 61		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1916	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Volumétrie et composition générale conservées. Les portes et les fenêtres sont des éléments récents mais plusieurs autres composantes semblent anciennes (revêtements de toiture).			



N° 2014\_65005\_BLON\_0019\_08\_03

Adresse		Secteur	Matricule
19 - Blondin (rue)		Sainte-Rose	8253-50-4005-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097617	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 61		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1896	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison possède peu d'éléments traditionnels d'origine, sauf pour la tôle du toit principal.			



N° 2014\_65005\_BONA\_0004\_01\_01

Adresse		Secteur	Matricule
04 - Bonaparte (rue)		Sainte-Rose	8253-63-8020-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1268580	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 32		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1870	Évaluation patrimoniale Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Volumétrie et composition générale conservées ainsi que le revêtement extérieur en bois et les fenêtres traditionnelles.			



N° 2014\_65005\_BONA\_0018\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
18 - Bonaparte (rue)		Sainte-Rose	8253-83-0245-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268574	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
62			
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1925		Faible	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison ne possède que des éléments récents.			



N° 2014\_65005\_BONA\_0036\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
36 - Bonaparte (rue)		Sainte-Rose	8253-93-5780-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269039	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
49			
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1934		Faible	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison ne possède que des éléments récents.			



N° 2014\_65005\_BOUF\_0006\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
06 - Bouffard (rue)		Sainte-Rose	8253-70-0260-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268466	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 22		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1925	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a perdu la majorité de ses composantes traditionnelles.			



N° 2014\_65005\_BOUF\_0012\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
12 - Bouffard (rue)		Sainte-Rose	8253-70-3085-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268455	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
22			vers 1840
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a perdu la majorité de ses composantes traditionnelles.			



N° 2014\_65005\_BOUF\_0018\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
18 - 20	Bouffard (rue)	Sainte-Rose		8253-70-4995-7-002-0000	
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
Sans statut		1268457	maison à toit plat / plex		
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
74				vers 1900	Faible
Commentaires					À inclure dans l'inventaire
La maison a perdu la majorité de ses composantes traditionnelles.					





N° 2014\_65005\_CANT\_0002\_08\_03

Adresse		Secteur	Matricule
02 - Cantin (rue)		Sainte-Rose	8252-25-5465-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097741	architecture de villégiature
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	vers 1946	Moyenne
Bât. secondaire(s) d'intérêt		À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Commentaires			
Résidence de villégiature (Le Vieux-Sainte-Rose, histoire de raconter). Les portes et les fenêtres ont été remplacés. Peu d'éléments traditionnels ont été conservés. Typologie architecturale rare pour le secteur.			




N° 2014\_65005\_CANT\_0007\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
07 - Cantin (rue)		Sainte-Rose	8252-25-2505-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097750	Architecture de villégiature
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1930	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Volumétrie et composition générale conservées ainsi que le revêtement extérieur en bois. Certaines fenêtres récentes ont préservé le mode d'ouverture traditionnel. Colonnes de galerie, chambranles et planches cornières préservent le caractère patrimonial du bâtiments.</p>			



N° 2014\_65005\_CANT\_0011\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
11 -	Cantin (rue)	Sainte-Rose	8252-24-3875-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097748	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		vers 1910	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Volumétrie et composition générale conservées. Les portes et les fenêtres ont été remplacés. Par contre, la maison a préservé sa belle corniche et son auvent de galerie recouvert de tôle traditionnelle.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	14 - Cantin (rue)		Sainte-Rose		8252-24-8265-0-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		2735502	éclectisme victorien		
	Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction		Évaluation patrimoniale
	n° fiche	disparu	d'intérêt	vers 1927	Supérieure	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>La maison possède la plupart de ses composantes d'origine, dont plusieurs éléments d'ornementation (corniche, épis, boiseries), sauf le revêtement de la toiture et ses fenêtres. Cette maison de villégiature aurait appartenu aux Soeurs de Sainte-Croix de 1932 à 2002 (Le Vieux-Sainte-Rose, histoire de raconter).</p>						
N° 2014_65005_CANT_0014_02_01						




N° 2014\_65005\_CANT\_0019\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
19 - Cantin (rue)		Sainte-Rose	8252-24-5020-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097754	
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
		vers 1846	Évaluation patrimoniale
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Les portes et fenêtres ainsi que le revêtements de murs et de toiture ont été remplacés. Volumétrie conservée. Travaux en cours au niveau de la galerie lors de l'inventaire.			



N° 2014\_65005\_CLGA\_0105\_02\_02

Adresse		Secteur	Matricule
105 - [ ] Clarence-Gagnon (rue)		Sainte-Rose	8151-89-1755-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596736	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction
n° fiche [ ]	disparu [ ]	d'intérêt [ ]	Évaluation patrimoniale
			vers 1922
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Volumétrie et composition générale conservées, de même que revêtement de bois, fenêtres et boiserie décoratives (chambranles, planches cornières). Le revêtement de la toiture et le garde-corps du balcon sont récents.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	109 - Clarence-Gagnon (rue)		Sainte-Rose		8151-89-2325-5-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596737	cottage vernaculaire américain		
	Pluram 1981 n° fiche	76	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
					vers 1907	Supérieure
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf le revêtement de la toiture.						
N° 2014_65005_CLGA_0109_08_01						



N° 2014\_65005\_CULA\_0018\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
018 - 020	Curé-Labelle (boulevard)	Sainte-Rose		8152-92-9395-3-002-0000	
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097786	maison à mansarde / Second Empire		
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	vers	1890	Bonne
36					
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison en brique a subi plusieurs modifications réversibles (fenêtres du rez-de-chaussée, portes, revêtement de toiture). Toutefois, les fenêtres des lucarnes, l'ornementation de celles-ci, les colonnes du porche et la corniche sont originales.					





N° 2014\_65005\_CULA\_0024\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
024 - [ ] Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8152-92-9880-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097778	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 15	Bâtiment disparu [ ]	vers 1880	Faible
Bât. secondaire(s) d'intérêt [ ]		À inclure dans l'inventaire [ ]	
Commentaires			
La maison a subi bon nombre de modifications. Seule la volumétrie a été conservée.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0026\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
026 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8152-92-9965-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097779	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1840	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Bâtiment en trois sections, dont des portions en pierre. Les portes et les fenêtres ont été remplacées. Les revêtements de toiture sont récents mais compatibles, contrairement au revêtement mural en tôle de la partie centrale.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0028\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
028 - 030	Curé-Labelle (boulevard)	Sainte-Rose	8152-92-9445-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097780	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	
36		vers 1850	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a conservé la majorité de ses éléments traditionnels d'origine (toiture en tôle traditionnelle, boiseries, galerie) mais certaines composantes ont été remplacées (portes, fenêtres, garde-corps, revêtement extérieur) de façon harmonieuse.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0107\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
107 - 107 A Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8152-90-6895-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596835	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 10	Bâtiment disparu	vers 1900	Moyenne
Bât. secondaire(s) d'intérêt		À inclure dans l'inventaire	
Commentaires			
La volumétrie, la composition générale ont été conservées, comme la porte. Toutes les autres composantes sont modernes. Fresque peinte sur façade latérale.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0115\_02\_02

Adresse		Secteur	Matricule
115 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8152-90-8040-0-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596833	maison à toit plat / plex
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
74			
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1905		Faible	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Peu d'éléments d'intérêt sur ce bâtiment ne possédant plus de composantes traditionnelles.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0117\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
117 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8152-90-8040-0-002-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596833	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 18		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Maison en brique qui a conservé peu d'éléments traditionnels d'origine. Les portes, fenêtres et revêtement de toiture ont été remplacés.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0119\_08\_02

Adresse		Secteur		Matricule	
119 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose		8152-90-8415-4-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1596801		maison traditionnelle québécoise	
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		Année construction		Évaluation patrimoniale	
		vers 1900		Moyenne	
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
La volumétrie générale a été conservée. Les fenêtres, les portes et les revêtements de murs et de toiture sont récents.					



N° 2014\_65005\_CULA\_0121\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
121 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8152-90-8600-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596800	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Revêtement en bois.			





N° 2014\_65005\_CULA\_0123\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
123 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8151-99-8985-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596799	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 26		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1900	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La volumétrie a été conservée. Tous les autres éléments ont été remplacés.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0124\_02\_02

Adresse		Secteur	Matricule
124 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8251-09-3295-5-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100054	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction vers 1860	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0128\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
128 - [ ] Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8251-09-3775-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100053	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	26	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		vers	1895
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Transformations irréversibles au niveau des ouvertures du rez-de-chaussée. La maison ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0131\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
131 - 133	Curé-Labelle (boulevard)	Sainte-Rose	8151-99-9840-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596790	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
26			Évaluation patrimoniale
			vers 1890
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison possède presque toutes ses composantes d'origine (revêtement de bois, fenêtres et éléments décoratifs), sauf le revêtement de toiture et les portes.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0132\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
132 - [ ] Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8251-09-4855-5-002-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100052	maison Boomtown
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	50	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		vers	1890
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0134\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
134 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose		8251-09-4140-2-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1100051		maison traditionnelle québécoise	
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		vers 1890		Année construction	
				Évaluation patrimoniale	
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf sa volumétrie.					



N° 2014\_65005\_CULA\_0135\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
135 - 135 A Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8151-99-9920-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596792	maison à toit plat / plex
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
74			
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1915		Faible	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0136\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
136 - [ ] Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8251-09-4425-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1100046	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1890	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
À part les portes et les fenêtres sont des éléments récents, la maison a conservé quelques éléments traditionnels d'origine, comme la tôle sur le toit et le revêtement de brique.			





N° 2014\_65005\_CULA\_0137\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
137 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8251-09-1207-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		2379227	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 39		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1865	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Bien que certains éléments aient été remplacés, la maison a connu une évolution harmonieuse.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0138\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
138 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8251-09-4715-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1100045	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 51		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1920	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			




N° 2014\_65005\_CULA\_0139\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
139 - [ ] Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8251-08-0695-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596795	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche 82		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1932	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Volumétrie et composition générale conservées ainsi que les fenêtres. Les revêtements de murs et de toiture ont cependant été remplacés.			



N° 2014\_65005\_CULA\_0143\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
143 - [ ] Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose	8151-98-9370-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596796	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche	82	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
Commentaires		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1935	Bonne
		À inclure dans l'inventaire X	
La maison possède toutes ses composantes d'origine sauf le revêtement de toiture. La maison en brique aurait toutefois besoin d'entretien.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	144 - Curé-Labelle (boulevard)		Sainte-Rose		8251-08-6370-5-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1100040	cottage vernaculaire américain		
	Pluram 1981 n° fiche	28	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
				vers	1928	Moyenne
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.						
N° 2014_65005_CULA_0144_02_01						



N° 2014\_65005\_DESL\_0098\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
098 - Deslauriers (rue)		Sainte-Rose		8252-55-3835-9-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		3109946		maison Boomtown	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
79				vers 1952	
Commentaires		Année construction		Évaluation patrimoniale	
				Moyenne	
				À inclure dans l'inventaire	
Commentaires Les portes et les fenêtres ont été remplacées.					



N° 2014\_65005\_DESL\_0101\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
101 - 105	Deslauriers (rue)	Sainte-Rose	8252-45-9105-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100193	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
79			vers 1880
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
			À inclure dans l'inventaire
<p>À part les colonnes de la galerie, la maison ne possède plus d'éléments traditionnels. Transformation irréversible par l'ajout d'une toiture en pente sur le toit plat. Une porte a été condamnée à l'étage.</p>			



N° 2014\_65005\_DESL\_0107\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
107 - Deslauriers (rue)		Sainte-Rose	8252-44-9290-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100192	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 78		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1920	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison possède plusieurs composantes traditionnelles d'origine (revêtement de bois, fenêtres, chambranles, planches cornières) mais le revêtement de sa toiture, la porte et le porche d'entrée avec garde-corps préfabriqués sont plus récents.			





N° 2014\_65005\_DESL\_0109\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
109 - 109 A Deslauriers (rue)		Sainte-Rose	8252-44-9575-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100199	maison cubique
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 46	Bâtiment disparu	vers 1943	Moyenne
Bât. secondaire(s) d'intérêt		À inclure dans l'inventaire	
Commentaires			
Le revêtement mural et celui de la toiture ont été remplacés, tout comme les garde-corps en bois. Certaines portes et fenêtres semblent d'origine.			



N° 2014\_65005\_DESL\_0110\_08\_02

Adresse		Secteur	Matricule
110 - Deslauriers (rue)		Sainte-Rose	8252-55-4505-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097883	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche 46		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1945	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_DESL\_0112\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
112 - 114	Deslauriers (rue)	Sainte-Rose	8252-54-4790-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097884	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
46			vers 1950
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf les éléments en fer ornemental.			



N° 2014\_65005\_DESL\_0113\_08\_02

Adresse		Secteur	Matricule
113 - 115 A Deslauriers (rue)		Sainte-Rose	8252-44-9760-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100198	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 51		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf l'auvent de galerie revêtu de tôle traditionnelle. La corniche d'origine se trouve peut-être sous le revêtement métallique.			



N° 2014\_65005\_DESL\_0117\_02\_02

Adresse		Secteur	Matricule
117 - Deslauriers (rue)		Sainte-Rose	8252-54-1550-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100202	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 64	Bâtiment disparu	vers 1926	Moyenne
Bât. secondaire(s) d'intérêt		À inclure dans l'inventaire	
Commentaires			
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf les fenêtres à guillotine qui semblent anciennes.			



N° 2014\_65005\_DUFF\_0002\_01\_02

Adresse		Secteur	Matricule
02 - 04 Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8254-70-8098-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		3776308	autre
Pluram 1981 n° fiche 103		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		entre 1900-1920	Évaluation patrimoniale
Commentaires		À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Ancienne gare de Sainte-Rose. Une partie du bâtiment aurait été conservée dans la nouvelle garderie construite en 2006.			



N° 2014\_65005\_DUFF\_0006\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
06 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8254-70-4389-1-002-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1791444	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 38		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1890	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>

La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.



N° 2014\_65005\_DUFF\_0010\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
10 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8254-70-4955-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269057	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
61			vers 1905
Commentaires		Année construction	
		Évaluation patrimoniale	
		À inclure dans l'inventaire	
<p>La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Volumétrie et composition générale conservées.</p>			





N° 2014\_65005\_DUFF\_0014\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
14 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8254-70-6505-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269109	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 49		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1950	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison ne possède que des éléments récents.			



N° 2014\_65005\_DUFF\_0030\_02\_03

Adresse		Secteur		Matricule	
28 - 30 Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose		8253-78-8970-9-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1269408		cottage vernaculaire américain	
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche 60		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		vers 1925		Moyenne	
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.					



N° 2014\_65005\_DUFF\_0032\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
32 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8253-78-8956-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269873	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 28		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1938	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Transformations irréversibles généralisées.			




N° 2014\_65005\_DUFF\_0036\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
36 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8253-78-9730-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269410	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 60		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1908	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_DUFF\_0045\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
45 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8253-77-6265-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268838	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1945	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	65 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose		8253-83-4055-3-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1269934	cottage vernaculaire américain		
	Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale	
				vers 1939	Bonne	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Revêtement en crépi. Influence Arts & Crafts.						
N° 2014_65005_DUFF_0065_02_02						



N° 2014\_65005\_DUFF\_0067\_08\_01


Adresse		Secteur		Matricule	
67 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose		8253-83-4810-1-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1268530		Beaux-Arts	
Pluram 1981 n° fiche 133		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		Année construction		Évaluation patrimoniale	
		vers 1940		Moyenne	
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
Ancienne école. Selon le rôle, le bâtiment aurait été construit vers 1920. Transformations généralisées, notamment au niveau des revêtements. Portait aussi l'adresse 25, rue Bonaparte dans l'inventaire de 1981.					



N° 2014\_65005\_DUFF\_0070\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
70 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8253-83-9700-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268552	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 51		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1905	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Plusieurs transformations irréversibles.			



	Adresse		Secteur		Matricule	
	76 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose		8253-92-0745-4-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1268500	maison traditionnelle québécoise		
	Pluram 1981 n° fiche	15	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
					vers 1862	Moyenne
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>Quelques éléments originaux ont été conservés comme quelques fenêtres du rez-de-chaussée, la porte principale et le décor des lucarnes. La volumétrie a été conservée, mais non les revêtements de murs et de toiture et les fenêtres des lucarnes au modèle inapproprié.</p>						
N° 2014_65005_DUFF_0076_02_01						



N° 2014\_65005\_DUFF\_0078\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
78 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8253-92-1030-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268499	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1935	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_DUFF\_0079\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
79 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8253-82-7505-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268506	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 50		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1930	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Transformations irréversibles généralisées qui rendent le bâtiment méconnaissable.			



N° 2014\_65005\_DUFF\_0081\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
81 - Dufferin (terrasse)		Sainte-Rose	8253-81-7880-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1268476	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 38		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf pour la tôle de la toiture et une porte latérale. Les ouvertures de fenêtres ont été rétrécies.			



N° 2014\_65005\_DUFF\_0087\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
87 - 89	Dufferin (terrasse)	Sainte-Rose		8253-91-0135-0-000-0000	
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
Sans statut		1268482	maison à mansarde / Second Empire		
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	vers	1935	Moyenne
38					
Commentaires					À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. La maison en brique devait posséder une galerie pleine largeur à l'origine, d'où le revêtement pour cacher les traces de l'ancien auvent. Modèles de portes et de fenêtres inadéquats.					




N° 2014\_65005\_ELEO\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
33 - 35	Émile-Léonard (rue)	Sainte-Rose	8252-01-8990-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098181	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
51		vers	1930
Année construction			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Anciennement rue Brousseau. Maison qui a subi plusieurs modifications architecturales mais qui a conservé sa forme caractéristique.			



N° 2014\_65005\_EQUE\_0081\_02\_03

Adresse		Secteur	Matricule
081 - Équerre (chemin de l')		Sainte-Rose	8352-95-2315-7-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1603202	maison franco-québécoise
Pluram 1981 n° fiche 87		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1820	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire X
Ancien rang de l'Équerre. Construction vers 1820 et valeur patrimoniale supérieure (selon Inv. architectural, 2005). Maison probablement en pierre cachée sous plusieurs revêtements légers. Portes et fenêtres anciennes. Revêtement de la toiture récent. Bon potentiel de mise en valeur. Selon le rôle d'évaluation : construction en 1789			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	109 - Filion (rue)		Sainte-Rose		8252-22-8854-5-001-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1098104	cottage vernaculaire américain		
	Pluram 1981 n° fiche	59	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
				vers 1910	Supérieure	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>La maison en pierre possède plusieurs de ses composantes traditionnelles d'origine (toiture en tôle, portes, fenêtres) ainsi qu'un décor d'influence victorienne avec de nombreuses boiseries.</p>						
N° 2014_65005_FILI_0109_03_01						





N° 2014\_65005\_FILI\_0111\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
111 - Filion (rue)		Sainte-Rose	8252-22-8854-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098104	maison à toit plat / plex
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
En fond de cours du 109, rue Filion. La maison ne possède que des éléments récents.			



N° 2014\_65005\_FILI\_0115\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
115 - 115 A Filion (rue)		Sainte-Rose	8252-22-8625-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098076	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
46			
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1905	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_FILI\_0120\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
120 - 122 Filion (rue)		Sainte-Rose		8252-31-3995-2-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1098048		maison cubique	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
48				vers 1950	
Commentaires		Année construction		Évaluation patrimoniale	
				Faible	
				À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.					



N° 2014\_65005\_FILI\_0152\_02\_01

Adresse	152 - Filion (rue)	Secteur	Sainte-Rose	Matricule	8251-39-8265-0-000-0000
Statut juridique	Sans statut	Cadastre	1098033	Typologie architecturale	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche	28	Bâtiment disparu		Année construction	vers 1886
		Bât. secondaire(s) d'intérêt		Évaluation patrimoniale	Bonne
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison possède plusieurs de ses composantes d'origine (portes, fenêtres, ornements en bois de la galerie), sauf les revêtements de la toiture et des murs qui sont plus récents.					



N° 2014\_65005\_GARA\_4120\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
4120 - Garand (rue)		Sainte-Rose	8450-74-8895-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1602947	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 22		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1860	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire X
Ancienne adresse : 50, chemin de la Petite-Côte. Volumétrie et composition générale conservées, mais la plupart des composantes ont été remplacées. Belle grange-étable.			



N° 2014\_65005\_GIGU\_0019\_01\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
19 - Giguère (rue)		Sainte-Rose		8253-83-1180-2-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1268571		maison traditionnelle québécoise	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
23				vers 1890	
Année construction		Évaluation patrimoniale		À inclure dans l'inventaire	
Commentaires				Faible	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.					



N° 2014\_65005\_HOTT\_0020\_02\_02

Adresse		Secteur		Matricule	
20 - Hotte (rue)		Sainte-Rose		8252-46-4090-9-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1097716		cottage vernaculaire américain	
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche 73		Bât. secondaire(s) d'intérêt		Faible	
Bâtiment disparu		vers 1903			
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.					



N° 2014\_65005\_HOTT\_0022\_01\_03

Adresse		Secteur	Matricule
22 - Hotte (rue)		Sainte-Rose	8252-46-5680-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097715	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 61		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1911	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			





N° 2014\_65005\_HOTT\_0028\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
28 - 28 A Hotte (rue)		Sainte-Rose		8252-46-5550-1-003-0000	
Statut juridique		Cadastré		Typologie architecturale	
Sans statut		1097722		bungalow cubique	
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche 50		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		vers 1915		Faible	
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. A davantage l'aspect d'un bâtiment des années 1950 ou 1960.					



N° 2014\_65005\_HOTT\_0031\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
31 - Hotte (rue)		Sainte-Rose		8252-46-2620-5-000-0000	
Statut juridique		Cadastré		Typologie architecturale	
Sans statut		1097725		maison Boomtown	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
49				vers 1906	
Commentaires		Année construction		Évaluation patrimoniale	
				Faible	
				À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.					



N° 2014\_65005\_HOTT\_0032\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
32 - 34	Hotte (rue)	Sainte-Rose		8252-46-6135-0-000-0000	
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
Sans statut		1097713	maison Boomtown		
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche	55	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	vers 1912	Moyenne
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
Maison qui a subi plusieurs modifications architecturales mais qui a conservé sa forme caractéristique.					



N° 2014\_65005\_HOTT\_0038\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
36 - 38	Hotte (rue)	Sainte-Rose	8252-46-6620-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097712	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
51		vers	1916
Année construction			Évaluation patrimoniale
			Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison qui a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont son revêtement extérieur et ses composantes ornementales (corniche, chambranles, planches cornières). Toutefois, les portes et les fenêtres ont été remplacées.			



N° 2014\_65005\_HOTT\_0037\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
37 - 39	Hotte (rue)	Sainte-Rose	8252-46-3105-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097729	maison à toit plat / plex
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 57	Bâtiment disparu	vers 1920	Supérieure
Bât. secondaire(s) d'intérêt			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Commentaires			
Maison en brique qui a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont sa corniche et son parapet. Toutefois, les portes et les fenêtres ont été remplacées, mais de façon harmonieuse.			



N° 2014\_65005\_HOTT\_0040\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
40 - Hotte (rue)		Sainte-Rose	8252-46-7105-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097711	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 37		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1912	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_HOTT\_0041\_02\_02

Adresse		Secteur	Matricule
41 - 43	Hotte (rue)	Sainte-Rose	8252-45-4090-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097730	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
51		vers 1915	
Année construction			Évaluation patrimoniale
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Sa corniche se trouve peut-être sous le revêtement de vinyle. Rénovation extérieure à l'été 2014.			



N° 2014\_65005\_IGAG\_0001\_08\_03

Adresse		Secteur	Matricule
1 - Île-Gagnon (rue de l')		Sainte-Rose	8151-57-9935-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596256	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 26		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1920	Évaluation patrimoniale Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison qui, malgré plusieurs transformations, a évolué de façon harmonieuse.			





N° 2014\_65005\_IGAG\_0003\_02\_03

Adresse		Secteur	Matricule
3 - Île-Gagnon (rue de l')		Sainte-Rose	8151-67-0210-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596258	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 26		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1920	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf sa volumétrie.			



N° 2014\_65005\_JCAR\_0005\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
5 - Jacques-Cartier (rue)		Sainte-Rose	8254-80-0960-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268936	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
61			
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1890	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_JCAR\_0009\_01\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
9 - Jacques-Cartier (rue)		Sainte-Rose		8254-80-2880-0-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		3372213		maison à mansarde / Second Empire	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
38				vers 1900	
Année construction		Évaluation patrimoniale		À inclure dans l'inventaire	
Commentaires				Moyenne	
Maison en fond de cour. La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.					



N° 2014\_65005\_LACR\_0004\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
04 - Lac (rue du)		Sainte-Rose	8253-79-8245-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268885	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 36		Bât. secondaire(s) d'intérêt X	Année construction
Bâtiment disparu		vers 1935	Évaluation patrimoniale
Commentaires		À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf certaines fenêtres. Évolution harmonieuse malgré tout.			



N° 2014\_65005\_LACR\_0011\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
11 - Lac (rue du)		Sainte-Rose	8254-80-7700-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269101	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche 48		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1947	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_LACR\_0015\_02\_02

Adresse		Secteur	Matricule
15 - Lac (rue du)		Sainte-Rose	8254-90-0905-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269103	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 23		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison en brique a subi plusieurs altérations mais a évolué de façon harmonieuse.			



N° 2014\_65005\_LECO\_4111\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
4111 – Le Corbusier (boulevard)		Sainte-Rose	8450-43-2815-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1600723	maison franco-québécoise
Pluram 1981 n° fiche 11		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1800	Évaluation patrimoniale Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne adresse : 69, chemin de la Petite-Côte. Aujourd'hui, bureaux des notaires. Le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres sont des éléments récents. Par contre, le volume principal a conservé son carré de pierre et son volume d'origine avec sa galerie.			



N° 2014\_65005\_LEPA\_0178\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
178 - 180 Lepage (rue)		Sainte-Rose	8252-54-8160-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097912	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 86		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1880	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne rue Vanier. La maison en brique a conservé plusieurs composantes d'origine (décor de slucarnes, linteaux en pierre, corniche) mais a perdu sa galerie pleine largeur ainsi que des fenêtres anciennes. Le revêtement du toit a également été remplacé.			





N° 2014\_65005\_LORT\_0020\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
20 - Lortie (rue)		Sainte-Rose	8151-58-4820-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596268	Arts & Crafts
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
		vers 1918	Évaluation patrimoniale
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_LORT\_0024\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
24 - Lortie (rue)		Sainte-Rose	8151-57-5290-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596269	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
50			vers 1930
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_LORT\_0027\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
27 - Lortie (rue)		Sainte-Rose	8151-57-1565-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		4286781	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 38		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction vers 1948	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_LORT\_0036\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
36 - Lortie (rue)		Sainte-Rose	8151-57-4960-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596272	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
61			vers 1945
Année construction		Évaluation patrimoniale	
		Moyenne	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_LORT\_0052\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
52 - Lortie (rue)		Sainte-Rose	8151-57-6715-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596276	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche	46	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
Commentaires		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1949	Bonne
		À inclure dans l'inventaire X	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_LORT\_0055\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
55 - Lortie (rue)		Sainte-Rose	8151-57-2510-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596264	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 61		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction vers 1948	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_MESS\_0120\_01\_01


Adresse		Secteur	Matricule
120 - Messier (rue)		Sainte-Rose	8252-99-6625-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269630	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1870	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Anciennement rue Desjardins. Volumétrie et revêtement de la toiture conservés.			



N° 2014\_65005\_MTRO\_0104\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
104 - Mont-Royal (rue du)		Sainte-Rose	8152-90-3695-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596777	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche 46		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1939	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



	Adresse		Secteur		Matricule	
	106 - [ ] Mont-Royal (rue du)		Sainte-Rose		8152-90-4585-8-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596780	cottage vernaculaire américain		
	Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
	n° fiche 60	Bâtiment disparu [ ]	Bât. secondaire(s) d'intérêt [ ]	vers 1915	Bonne	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>La maison en brique a subi plusieurs altérations mais a conservé sa galerie couverte d'un auvent en tôle traditionnelle. Les ouvertures ont toutefois été modifiées.</p>						
N° 2014_65005_MTRO_0106_02_01						



N° 2014\_65005\_MTRO\_0108\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
108 - 110	Mont-Royal (rue du)	Sainte-Rose	8152-90-4875-3-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596781	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
51		vers 1925	Évaluation patrimoniale
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison en brique a subi plusieurs altérations mais a conservé sa galerie et sa corniche. Le tambour ajouté à l'étage est mal intégré.			



N° 2014\_65005\_MTRO\_0119\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
119 - Mont-Royal (rue du)		Sainte-Rose	8152-90-0910-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596770	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
51			vers 1915
Année construction		Évaluation patrimoniale	
		Moyenne	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			




N° 2014\_65005\_MTRO\_0120\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
120 - Mont-Royal (rue du)		Sainte-Rose	8152-90-5820-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596785	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 78		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1921	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison en brique a subi plusieurs altérations mais a conservé quelques éléments dont sa galerie dotée de belles colonnes et son oeil-de-boeuf.			



N° 2014\_65005\_MTRO\_0124\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
124 - [ ] Mont-Royal (rue du)		Sainte-Rose	8152-90-6005-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596786	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 80		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1918	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Sa volumétrie a toutefois été conservée, tout comme les colonnes de la galerie.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	132 - [ ] Mont-Royal (rue du)		Sainte-Rose		8151-99-6865-5-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596788	cottage vernaculaire américain		
	Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction	Évaluation patrimoniale	
	n° fiche 80	disparu	d'intérêt	vers 1915	Bonne	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>La maison a conservé plusieurs éléments d'origine, dont ses portes et fenêtres ainsi que ses très belles colonnes ornementées de la galerie. Les revêtements ont par contre été modifiés.</p>						
N° 2014_65005_MTRO_0132_08_01						



N° 2014\_65005\_MONT\_0001\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1 - Montagne (rue de la)		Sainte-Rose	8253-87-0395-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268853	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1940	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison ayant subi quelques altérations mais qui a connu une évolution harmonieuse en raison de son décor préservé. Revêtement de tuiles d'amiante-ciment. Garde-corps intéressant.			



N° 2014\_65005\_MONT\_0004\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
4 - Montagne (rue de la)		Sainte-Rose	8253-88-3155-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269928	Arts & Crafts
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
			Évaluation patrimoniale
			vers 1938
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison possède toutes ses composantes d'origine, dont ses revêtements de toit et de murs en bardeaux de cèdre. Portes et fenêtres en bois. Typologie architecturale rare pour le secteur.			





N° 2014\_65005\_NAPO\_0025\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
25 - Napoléon (rue)		Sainte-Rose	8253-82-6840-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268509	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 28		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1861	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Anciennement le 75, terrasse Dufferin. La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			




N° 2014\_65005\_PATR\_0097\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0097 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8254-50-3080-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269305	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
64			vers 1942
Année construction		Évaluation patrimoniale	
Commentaires		À inclure dans l'inventaire	
Revêtement de bardeau de cèdre. Évolution harmonieuse malgré le remplacement de plusieurs composantes comme les portes et fenêtres.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0153\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0153 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-59-9195-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269473	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 61		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1933	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Transformations irréversibles généralisées.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	0165 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose		8253-69-0580-3-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1269471	cottage vernaculaire américain		
	Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction		Évaluation patrimoniale
	n° fiche 59	disparu	d'intérêt	vers 1940	Faible	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire	
Transformations irréversibles généralisées.						
N° 2014_65005_PATR_0165_02_01						



N° 2014\_65005\_PATR\_0177\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0177 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-69-2155-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269469	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 62		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1940	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Transformations irréversibles généralisées.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0224\_02\_03

Adresse		Secteur	Matricule
0224 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-69-6910-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269093	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 63		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1940	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0755\_08\_02

Adresse		Secteur	Matricule
0755 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-62-1155-8-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097613	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche		Année construction	Évaluation patrimoniale
51			Supérieure
Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison est loin du chemin, près de la rivière. Elle aurait le même matricule que le 765-775, rue des Patriotes. La maison a conservé la majorité des ses composantes traditionnelles d'origine (revêtement en bois, portes et fenêtres en bois, ornementation, galerie).			



N° 2014\_65005\_PATR\_0765\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0765 - 0775 Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-62-1155-8-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097613	maison d'esprit français
Pluram 1981 n° fiche 10		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1740	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne résidence Desjardins. Maison jumelée en pierre, éloignée du chemin, qui a conservé la majorité de ses composantes traditionnelles d'origine. Probablement la plus ancienne maison de Sainte-Rose d'après la brochure Le Vieux-Sainte-Rose (histoire de raconter).			





N° 2014\_65005\_PATR\_0770\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0770 – Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-62-7510-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268520	maison Boomtown (shoe box)
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
73			vers 1935
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Faible
			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			




N° 2014\_65005\_PATR\_0795\_08\_03

Adresse		Secteur	Matricule
0795 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-61-3875-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097612	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 63		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1890	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. La partie de gauche est un agrandissement récent.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0840\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0830 - 0850 Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-61-7025-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268462	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 51		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1930	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Transformations irréversibles généralisées.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	0869 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose		8253-60-3590-8-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1097630	éclectisme victorien		
	Pluram 1981 n° fiche	42	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
					vers 1900	Bonne
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. La typologie est rare dans le quartier et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p>						
N° 2014_65005_PATR_0869_07_01						



N° 2014\_65005\_PATR\_0870\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0870 - 0880 Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-61-7205-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268463	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 8		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1850	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Transformations irréversibles généralisées.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0890\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0890 - 0892	Patriotes (rue des)	Sainte-Rose	8253-60-7585-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268464	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
51			vers 1938
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0899\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0899 – Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-60-4065-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097627	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 23		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1926	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0909\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
0909 – Patriotes (rue des)		Sainte-Rose		8253-60-4445-4-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1097616		maison traditionnelle québécoise	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
24				Année construction	
		vers 1898		Évaluation patrimoniale	
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
Transformations irréversibles généralisées.					





N° 2014\_65005\_PATR\_0910\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0910 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-60-8050-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1268465	maison Boomtown (fausse mansarde)
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	
43		vers 1914	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf l'auvent en tôle traditionnelle. Évolution harmonieuse malgré tout.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0919\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0919 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8253-60-4910-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097640	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 24		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1868	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Évolution harmonieuse malgré plusieurs modifications, notamment à la lucarne et aux fenêtres.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0920\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0920 - 0930	Patriotes (rue des)	Sainte-Rose	8253-60-9005-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268450	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
51		vers 1940	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Plusieurs modifications apportées mais conservation de plusieurs composantes décoratives comme la corniche, les aisseliers et les garde-corps des galeries.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0940\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0940 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-69-9295-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268449	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
61			vers 1950
Commentaires		Évaluation patrimoniale	
		À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf la tôle traditionnelle de la toiture.			



N° 2014\_65005\_PATR\_0970\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0970 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-79-0420-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269074	maison d'esprit français
Pluram 1981 n° fiche	89	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		vers	1825
Commentaires		Évaluation patrimoniale	
		Supérieure	
		À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Ancienne auberge Tassé. La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf le revêtement de toiture. Il est question de cette maison dans la brochure Le Vieux-Sainte-Rose (Histoire de raconter).			



N° 2014\_65005\_PATR\_0973\_08\_02

Adresse		Secteur		Matricule	
0973 - 0979 Patriotes (rue des)		Sainte-Rose		8252-68-8685-6-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1097687		cottage vernaculaire américain	
Pluram 1981 n° fiche 28		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		Année construction vers 1900		Évaluation patrimoniale Faible	
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
Transformations irréversibles généralisées.					



N° 2014\_65005\_PATR\_0985\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
0985 - 0991 Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-68-7965-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097686	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 51		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1916	Évaluation patrimoniale Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf sa belle corniche en bois			



N° 2014\_65005\_PATR\_1010\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1000 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-77-3970-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269534	maison à toit plat / plex
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
74			vers 1940
Année construction		Évaluation patrimoniale	
Commentaires		À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Est sur le même propriété que le 142-146B, boulevard Sainte-Rose. Bâtiment revêtu de brique. La porte et la vitrine en bois du rez-de-chaussée sont des composantes originales.			





N° 2014\_65005\_PATR\_1020\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1020 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-77-5135-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269536	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 80		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1888	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Volumétrie bien conservée.			



N° 2014\_65005\_PATR\_1125\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1125 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-77-1515-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1100115	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Année construction	Évaluation patrimoniale
23		vers 1920	Moyenne
Bât. secondaire(s) d'intérêt			À inclure dans l'inventaire
			<input checked="" type="checkbox"/>
Commentaires			
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PATR\_1150\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1140 - 1150	Patriotes (rue des)	Sainte-Rose	8252-77-6314-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268430	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
46			
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1928		Bonne	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison en brique qui a connu une évolution harmonieuse malgré plusieurs modifications.			



N° 2014\_65005\_PATR\_1145\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1145 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-76-1795-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100116	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1900	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PATR\_1158\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1158 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-76-6095-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1268431	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 38		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1893	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf certains éléments de la corniche.			



N° 2014\_65005\_PATR\_1165\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1165 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-76-2180-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1100101	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1896	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a conservé plusieurs éléments traditionnels, sauf le revêtement de la toiture.			



N° 2014\_65005\_PATR\_1180\_08\_01


Adresse		Secteur		Matricule	
1180 - 1200 Patriotes (rue des)		Sainte-Rose		8252-76-6375-9-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1268436		maison cubique	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
46				vers 1945	
Commentaires		Année construction		Évaluation patrimoniale	
				Moyenne	
				À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.					



N° 2014\_65005\_PATR\_1185\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1185 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-76-2460-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100119	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1920	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



	Adresse		Secteur		Matricule	
	1220 - 1240 Patriotes (rue des)		Sainte-Rose		8252-76-6255-3-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1268432	maison Boomtown		
	Pluram 1981 n° fiche	53	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
					vers 1905	Bonne
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Bâtiment en brique dont les portes et les fenêtres ont été remplacées.						
N° 2014_65005_PATR_1240_02_01						



N° 2014\_65005\_PATR\_1225\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1225 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-76-2730-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100097	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 83	Bâtiment disparu	vers 1906	Moyenne
Bât. secondaire(s) d'intérêt		À inclure dans l'inventaire	
Commentaires			
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PATR\_1245\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1245 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-76-3015-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100109	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 78		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1896	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			




N° 2014\_65005\_PATR\_1265\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1265 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-75-3295-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100096	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
51		X	vers 1906
Commentaires			Évaluation patrimoniale
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			À inclure dans l'inventaire



N° 2014\_65005\_PATR\_1325\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1325 - <input type="text"/> Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-75-4065-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100106	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	7	vers	1915
Bâtiment disparu	<input type="text"/>	Bât. secondaire(s) d'intérêt	<input type="text"/>
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Transformations irréversibles généralisées.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	1365 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose		8252-75-4330-8-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1100105	maison traditionnelle québécoise		
	Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction		Évaluation patrimoniale
	n° fiche	disparu	d'intérêt	vers 1866	Bonne	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Évolution plutôt harmonieuse. Agrandissement vers l'arrière. Apparaît dans la brochure Histoire de raconter Sainte-Rose.</p>						
N° 2014_65005_PATR_1365_02_01						



N° 2014\_65005\_PATR\_1405\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1405 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-75-5317-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		4269257	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 22		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1850	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PATR\_1425\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
1425 - 1445 Patriotes (rue des)		Sainte-Rose		8252-74-5585-9-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1097819		maison cubique	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
46				vers 1950	
Commentaires		Année construction		Évaluation patrimoniale	
				À inclure dans l'inventaire	
La maison en brique a subi plusieurs altérations mais a connu une évolution harmonieuse.					





N° 2014\_65005\_PATR\_1485\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1485 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose	8252-74-5760-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097814	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 24		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction vers 1868	Évaluation patrimoniale Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire X
Identifié comme 1465, rue des Patriotes dans l'inventaire de 1981. Bien que les revêtements et les ouvertures aient été changés, la maison ancienne conserve sa volumétrie d'origine près de la rue.			



N° 2014\_65005\_PATR\_1860\_08\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
1860 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose			
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut				charnier de cimetière	
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	vers		
100			1880		Supérieure
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Charnier funéraire dans un cimetière qui possède toutes ses composantes d'origine, sauf la tôle sur le toit. Selon la brochure Histoire de raconter, le charnier a été bâti avec les pierres de l'ancienne cuisine d'été du 1865, rue des Patriotes. Valeur patrimoniale supérieure selon inventaire de 2005.</p>					



N° 2014\_65005\_PATR\_1865\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
1865 - Patriotes (rue des)		Sainte-Rose		8252-81-1255-8-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1097958		maison traditionnelle québécoise	
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	vers		
25			1865	Supérieure	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>C'est l'ancienne résidence de la famille David qui avait vendu une partie de son terrain pour ériger le cimetière paroissial. Selon la brochure Histoire de raconter, la dolomie de Beekmantown, pierre rare que l'on retrouve seulement dans l'ouest de l'île, a été utilisé pour construire cette maison. Les portes et les fenêtres ainsi que le matériau de la toiture ont été remplacés.</p>					



N° 2014\_65005\_PECO\_2064\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
2064 – Petite-Côte (chemin de la)		Sainte-Rose	8450-32-4995-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1600405	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1895	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Cette maison abrite aujourd'hui une garderie. La maison comporte certains éléments récents (fenêtres) mais conserve également plusieurs composantes anciennes comme ses éléments décoratifs (aisseliers, chambranles, planches cornières, etc.).</p>			



N° 2014\_65005\_PECO\_2248\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
2248 - [ ] Petite-Côte (chemin de la)		Sainte-Rose		8349-79-7595-9-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1269626		maison traditionnelle québécoise	
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche 12		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
[ ]		vers 1840		Bonne	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne adresse : 128, chemin de la Petite-Côte. Maison en pierre dont le toit a conservé sa tôle traditionnelle. Par contre, le revêtement des lucarnes, les portes et les fenêtres sont des éléments récents, tout comme les poteaux et garde-corps de galerie. L'annexe est probablement récente.					



N° 2014\_65005\_PECO\_2302\_02\_03

Adresse		Secteur	Matricule
2302 - Petite-Côte (chemin de la)		Sainte-Rose	8349-68-7245-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1266851	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche 46		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1935	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Ancienne adresse : 140, chemin de la Petite-Côte. La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PECO\_2336\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
2336 - [ ] Petite-Côte (chemin de la)		Sainte-Rose	8349-67-3044-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, Partie IX-7)		2436295	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 22		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1840	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne adresse : 150, chemin de la Petite-Côte. Maison en pierre qui a fait l'objet d'un imposant agrandissement contemporain ainsi qu'une nouvelle lucarne continue sur le toit. L'agrandissement est bien intégré au bâtiment plus ancien.			



N° 2014\_65005\_PECO\_2355\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
2355 – Petite-Côte (chemin de la)		Sainte-Rose	8349-66-0730-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1266660	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 8		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1865	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne adresse : 159, chemin de la Petite-Côte. La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			





N° 2014\_65005\_PECO\_2425\_08\_02

Adresse		Secteur	Matricule
2425 - 2427	Petite-Côte (chemin de la)	Sainte-Rose	8349-55-4710-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269523	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
51		vers	1900
Année construction			Évaluation patrimoniale
			Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne adresse : 165-165A, chemin de la Petite-Côte. La maison a subi plusieurs altérations mais a connu une évolution harmonieuse. Belle corniche conservée ainsi qu'éléments décoratifs en bois des galeries. Intégration harmonieuse des volumes annexes.			



N° 2014\_65005\_PECO\_2466\_02\_02

Adresse		Secteur	Matricule
2466 - Petite-Côte (chemin de la)		Sainte-Rose	8349-44-7890-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		4223262	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1869	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire X
Ancienne adresse : 166A-168, chemin de la Petite-Côte. Maison en pièce sur pièce apparente. La maison a subi plusieurs altérations mais possède encore plusieurs éléments traditionnels.			



N° 2014\_65005\_PECO\_2546\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
2546 – Petite-Côte (chemin de la)		Sainte-Rose	8349-33-3620-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1266666	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
69			
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1866		Faible	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Ancienne adresse : 174, chemin de la Petite-Côte. La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Modifications généralisées.			



N° 2014\_65005\_PECO\_2596\_02\_03

Adresse		Secteur	Matricule
2596 - Petite-Côte (chemin de la)		Sainte-Rose	8349-22-8040-5-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1266668	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1866	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire X
Ancienne adresse : 178, chemin de la Petite-Côte. La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Le modification au toit est irréversible.			




N° 2014\_65005\_PECO\_2686\_02\_01


Adresse		Secteur	Matricule
2686 - Petite-Côte (chemin de la)		Sainte-Rose	8349-11-6435-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1099681	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
51			en 1913
Commentaires		Année construction	
		Évaluation patrimoniale	
		À inclure dans l'inventaire	
Ancienne adresse : 182, chemin de la Petite-Côte. Bâtiment englobé dans un complexe récent (vers 2007) pour une entreprise de création de sacs à main. La maison a conservé son revêtement de brique, sa galerie couverte et la forme de la corniche.			



N° 2014\_65005\_PLOU\_1010\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1010 - Plateau-Ouimet (rue du)		Sainte-Rose	8252-22-4775-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098096	maison à toit plat / plex
Pluram 1981 n° fiche 74		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1909	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Seules les fenêtres à battants en bois semblent avoir subsisté. Mauvais état généralisé.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	1105 - Plateau-Ouimet (rue du)		Sainte-Rose		8252-22-0255-3-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1098178	maison à mansarde / Second Empire		
	Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction		Évaluation patrimoniale
	n° fiche	disparu	d'intérêt	vers 1881	Supérieure	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>La maison possède la plupart de ses composantes d'origine, toutefois le revêtement mural de la façade principale a été modifié. Mansarde revêtue d'ardoise (très rare à Laval). Éléments de décor intéressants (corniche, frontons des lucarnes). La maison possédait possiblement une galerie plus imposante à l'origine.</p>						
N° 2014_65005_PLOU_1105_08_01						

	Adresse		Secteur		Matricule	
	1115 - 1117 Plateau-Ouimet (rue du)		Sainte-Rose		8252-22-0725-5-001-0000	
	Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1098179		maison traditionnelle québécoise	
	Pluram 1981 n° fiche 10		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
			Année construction vers 1886		Évaluation patrimoniale Supérieure	
Commentaires						À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison possède presque toutes ses composantes traditionnelles d'origine, sauf le revêtement de la toiture.						
N° 2014_65005_PLOU_1115_02_01						





N° 2014\_65005\_PLOU\_1125\_01\_04

Adresse		Secteur	Matricule
1125 - Plateau-Ouimet (rue du)		Sainte-Rose	8252-22-0725-5-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
		1098179	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		vers 1930	Année construction
			Évaluation patrimoniale
			Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf le revêtement de la toiture. La maison est située en fond de cour du 1115-1117, rue du Plateau-Ouimet.			



N° 2014\_65005\_PLOU\_1200\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1200 - Plateau-Ouimet (rue du)		Sainte-Rose	8252-22-6005-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098095	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
49			vers 1948
Année construction		Évaluation patrimoniale	
Commentaires		À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			




N° 2014\_65005\_PLOU\_1230\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1230 - 1232 Plateau-Ouimet (rue du)		Sainte-Rose	8252-21-6390-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098094	maison à toit plat / plex
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
74			
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1955		Faible	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PLOU\_1430\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1430 - 1432 Plateau-Ouimet (rue du)		Sainte-Rose	8252-21-7905-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098089	maison à toit plat / plex
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	vers	
74		1945	Moyenne
Bât. secondaire(s) d'intérêt			À inclure dans l'inventaire
Commentaires			
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Revêtement en crépi. Aisseliers de galerie.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	1475 - 1477 Plateau-Ouimet (rue du)		Sainte-Rose		8252-20-4065-6-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1098117	maison à toit plat / plex		
	Pluram 1981 n° fiche	74	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
					vers 1961	Faible
Commentaires					À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.						
N° 2014_65005_PLOU_1475_02_01						



N° 2014\_65005\_PLOU\_1480\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1480 - Plateau-Ouimet (rue du)		Sainte-Rose	8252-20-8575-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098087	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
78		entre	1940-1960
		Évaluation patrimoniale	
Commentaires		À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PLOU\_1502\_01\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1502 - Plateau-Ouimet (rue du)		Sainte-Rose	8252-20-9045-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098085	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
46			
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1952	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_PLOU\_1870\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
1870 - 1872	Plateau-Ouimet (rue du)	Sainte-Rose	8251-39-1135-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098078	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
38		vers 1911	
Année construction		Évaluation patrimoniale	
		Moyenne	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, à part son volume caractéristique.			





N° 2014\_65005\_SROS\_0015\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
015 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8353-25-3890-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		4660523	maison franco-québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 11	Bâtiment disparu [ ]	vers 1888	Bonne
Bât. secondaire(s) d'intérêt [ ]			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Commentaires			
Maison qui portait autrefois l'adresse 3-5, avenue des Terrasses. La maison en pierre a subi plusieurs transformations irréversibles, notamment à la toiture. À part les murs en pierre, la maison ne comporte presque plus d'éléments d'origine. Bon potentiel de mise en valeur.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0055\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
055 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8353-04-4010-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		3848948	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction
n° fiche 69	disparu	d'intérêt	Évaluation patrimoniale
		vers 1868	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison en pierre (Dolomie de Beekmantown) avec mansarde aux formes inhabituelles revêtue de bardeau de cèdre. Plusieurs éléments traditionnels conservés.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0060\_08\_02

Adresse		Secteur	Matricule
060 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8353-02-6890-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269062	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 25		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1890	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire X
La maison possède presque toutes ses composantes d'origine, y compris son parement en bois, ses portes et fenêtres traditionnelles. La galerie a probablement été modifiée. La tôle du toit n'est pas traditionnelle.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0064\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
064 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8353-02-4865-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269061	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	
7	[ ]	vers 1869	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Le revêtement de la toiture et les fenêtres ont été remplacés mais le revêtement extérieur en bois est demeuré traditionnel.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0066\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
066 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8353-02-4151-8-001-0001
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		3144478	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 60		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		entre 1900-1940	Évaluation patrimoniale
Commentaires		À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Selon le rôle d'évaluation foncière, elle aurait été construite en 2004.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0072\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
072 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8353-02-2628-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		4980255	maison Boomtown
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	vers	
50	[ ]	1896	Faible
Bât. secondaire(s) d'intérêt			À inclure dans l'inventaire
[ ]			[ ]
Commentaires			
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle a probablement été agrandie sur plusieurs côtés et son aspect original est méconnaissable.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0076\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
076 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8353-01-1660-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269158	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche 46		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1936	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
<p>La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Toutefois, le porche avant semble avoir conservé plusieurs composantes, dont ses colonnes et sa toiture en tôle traditionnelle.</p>			



N° 2014\_65005\_SROS\_0079\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
079 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8253-91-5685-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268489	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1875	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			






N° 2014\_65005\_SROS\_0080\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
080 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8253-91-9635-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269157	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 92		Bâtiment disparu [ ]	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1906	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire X
La maison a subi plusieurs altérations mais conserve son revêtement extérieur en bois, la toiture de sa galerie en tôle traditionnelle ainsi que ses chambranles et planches cornières.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0081\_01\_01

Adresse		Secteur	Matricule
081 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8253-91-4660-3-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268493	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 8		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1868	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			

	Adresse		Secteur	Matricule	
	083 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8253-91-3845-1-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale	
	Sans statut		1268494	maison à toit plat / plex	
	Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction	Évaluation patrimoniale
	n° fiche [ ]	disparu [ ]	d'intérêt [ ]	vers 1935	Bonne
Commentaires				À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
La maison a subi plusieurs altérations. Jeux de briques au sommet et linteaux en béton au-dessus des fenêtres.					
N° 2014_65005_SROS_0083_02_01					



N° 2014\_65005\_SROS\_0084\_01\_01

Adresse	084 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)	Secteur	Sainte-Rose	Matricule	8253-90-5565-5-000-0000	
Statut juridique	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)	Cadastre	1269160	Typologie architecturale	maison à mansarde / Second Empire	
Pluram 1981 n° fiche	38	Bâtiment disparu	[ ]	Bât. secondaire(s) d'intérêt	vers 1891	
Commentaires	La maison a subi plusieurs altérations mais conserve plusieurs éléments décoratifs dont des boiseries sur l'auvent de la galerie ainsi que les chambranles autour des ouvertures.				Évaluation patrimoniale	Bonne
					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	



N° 2014\_65005\_SROS\_0088\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
088 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8253-90-4345-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269644	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction
n° fiche 38	disparu	d'intérêt	Évaluation patrimoniale
		vers 1865	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison en pierre avec mansarde. Plusieurs éléments traditionnels conservés, dont les boiseries décoratives au niveau des lucarnes et de la galerie ainsi que les volets. La toiture de la galerie a conservé sa tôle traditionnelle mais pas la toiture principale.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0091\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
091 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8253-80-8875-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268473	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1878	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0094\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
094 - 094 A Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-89-9475-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269546	maison Boomtown (fausse mansarde)
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 43	Bâtiment disparu	vers 1915	Supérieure
Bât. secondaire(s) d'intérêt			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Commentaires			
La maison en brique possède toutes ses composantes d'origine, y compris le sboiseries décoratives au niveau de la corniche et des lucarnes, les garde-corps en bois et la fausse mansarde revêtu de bardeau de bois.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0096\_02\_01


Adresse		Secteur	Matricule
096 - 098	Sainte-Rose (boulevard)	Sainte-Rose	8252-89-7690-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269549	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
27		vers	1881
Année construction			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			





N° 2014\_65005\_SROS\_0103\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
103 - 103A Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-89-1495-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269067	maison Boomtown
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 53	Bâtiment disparu	vers 1916	Moyenne
Bât. secondaire(s) d'intérêt		À inclure dans l'inventaire	
Commentaires			
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	105 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-89-2280-8-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269066		maison traditionnelle québécoise	
	Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
			vers 1901		Année construction	
Commentaires					Évaluation patrimoniale	
					Moyenne	
						À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.						
N° 2014_65005_SROS_0105_08_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0110\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
108 - 110 Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-89-4120-4-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1269544		maison traditionnelle québécoise	
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		Année construction		Évaluation patrimoniale	
		vers 1865		Moyenne	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.					



N° 2014\_65005\_SROS\_0109\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
109 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-89-0970-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269065	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
[ ]		Année construction	Évaluation patrimoniale
[ ]		vers 1885	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0111\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
111 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-79-9075-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269064	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 24		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1865	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a conservé presque toutes ses composantes traditionnelles d'origine, sauf le revêtement de toiture et de lucarne ainsi que les fenêtres de l'étage supérieur.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0112\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
112 - 114	Sainte-Rose (boulevard)	Sainte-Rose	8252-89-2810-2-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269543	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981	Bâtiment	Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 9	disparu	vers 1896	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0113\_02\_01


Adresse		Secteur	Matricule
113 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-79-7160-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269063	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 51		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
[ ]		Année construction	Évaluation patrimoniale
[ ]		vers 1868	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison possède toutes ses composantes d'origine et très bien conservées.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0116\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
116 - 116 A Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-88-0899-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269532	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 51		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction vers 1902	Évaluation patrimoniale Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire X
La maison possède plusieurs composantes d'origine, sauf son revêtement extérieur et ses fenêtres.			



	Adresse		Secteur		Matricule	
	117 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-79-6825-7-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269076	maison Boomtown		
	Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)		Année construction	Évaluation patrimoniale
	n° fiche [ ]	disparu [ ]	d'intérêt [ ]		vers 1911	Moyenne
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.						
N° 2014_65005_SROS_0117_02_01						




N° 2014\_65005\_SROS\_0121\_02\_01


Adresse		Secteur	Matricule
121 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-79-5725-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		3499096	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	
3	[ ]	vers 1915	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0124\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
124 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-78-9475-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269541	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 61		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1906	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf ses fondations en pierre.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	125 - 127	Sainte-Rose (boulevard)	Sainte-Rose	8252-79-4415-9-000-0000		
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		3499097	maison traditionnelle québécoise		
	Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale	
	15			vers 1840	Faible	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Transformations irréversibles généralisées.						
N° 2014_65005_SROS_0125_08_01						

	Adresse		Secteur		Matricule	
	126 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-78-8565-9-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269540	maison à mansarde / Second Empire		
	Pluram 1981 n° fiche 38		Bâtiment disparu [ ]	Bât. secondaire(s) d'intérêt X	Année construction vers 1891	Évaluation patrimoniale Moyenne
	Commentaires					À inclure dans l'inventaire X
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.						
N° 2014_65005_SROS_0126_02_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0128\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
128 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-78-9250-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269539	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 63		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
[ ]		Année construction	Évaluation patrimoniale
[ ]		vers 1891	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Revêtement extérieur en bois conservé, de même que le décor des lucarnes. Aurait besoin de travaux d'entretien.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0129\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
129 - 131	Sainte-Rose (boulevard)	Sainte-Rose	8252-78-3490-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269075	maison franco-québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	9	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		vers	1869
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison en pierre qui a subi beaucoup de modifications, notamment aux ouvertures, à la lucarne avant			



N° 2014\_65005\_SROS\_0130\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
130 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-78-8835-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269538	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 51		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1865	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			






N° 2014\_65005\_SROS\_0132\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
132 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-78-7425-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1269531	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 67		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1842		Bonne	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison en pierre qui a subi des modifications aux fenêtres et au revêtement de toiture. Éléments de galerie bien conservés.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0135\_02\_01


Adresse		Secteur	Matricule
135 - 135B Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-78-3440-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1268437	maison à toit plat / plex
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1865	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Parement extérieur en bois conservé, de même que la corniche. Ouvertures du rez-de-chaussée modifiées. Aurait besoin d'entretien.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	138 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-77-5785-8-001-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1269533	maison traditionnelle québécoise		
	Pluram 1981	[ ]	Bâtiment disparu	[ ]	Bât. secondaire(s) d'intérêt	[ ]
	n° fiche	9		vers	1886	Bonne
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Plusieurs éléments traditionnels conservés (parement en bois, fenêtres) mais revêtement de toiture remplacé.						
N° 2014_65005_SROS_0138_08_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0140\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
140 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-77-5785-8-002-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269533	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 50		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Transformation de la corniche et des fenêtres. Parement de bois.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	142 - 146 A Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-77-3970-8-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1269534	maison à toit plat / plex		
	Pluram 1981 n° fiche 79		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction vers 1940	Évaluation patrimoniale Bonne
	Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Certains éléments traditionnels encore présents, dont la brique et la magnifique corniche et le parapet en métal. Plusieurs portes et fenêtres remplacés. Affichage hétérogène peu respectueux du caractère patrimonial.</p>						
N° 2014_65005_SROS_0142_02_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0148\_08\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
148 - 150A Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-77-0645-9-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1100113		maison à toit plat / plex	
Pluram 1981 n° fiche 15		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		Année construction vers 1910		Évaluation patrimoniale Faible	
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.					



N° 2014\_65005\_SROS\_0151\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
151 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-67-6780-9-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097693	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 38		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1894	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			




N° 2014\_65005\_SROS\_0154\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
152 - 154	Sainte-Rose (boulevard)	Sainte-Rose	8252-67-9130-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1100100	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	
94		vers 1894	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>

Ancienne résidence Joly-Vaillancourt, construite entre 1750-1850. Le menuisier-charpentier Jean-Baptiste Joly qui a réalisé le décor intérieur de l'église ainsi que le cordonnier-sellier Cyrille Vaillancourt ont habité cette demeure. Maison en pierre possédant encore plusieurs éléments traditionnels, dont les portes, les éléments ornementaux de la galerie et le décor des lucarnes.





	Adresse		Secteur		Matricule	
	153 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-67-5870-9-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		3900001	maison traditionnelle québécoise		
	Pluram 1981 n° fiche 83		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction vers 1839	Évaluation patrimoniale Bonne
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Certains éléments traditionnels encore présents, dont le décor des lucarnes et les fenêtres en bois. Le revêtement en bois n'est pas traditionnel.						
N° 2014_65005_SROS_0153_08_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0155\_01\_01

Adresse		Secteur	Matricule
155 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-67-4665-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		3894174	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 51		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Certains éléments traditionnels encore présents, dont le parement de bois.			

 <p>N° 2014_65005_SROS_0156_08_01</p>	Adresse		Secteur		Matricule	
	156 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-67-8020-8-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1100114	maison traditionnelle québécoise		
	Pluram 1981 n° fiche	12	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
					vers 1865	Moyenne
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Les nombreux éléments décoratifs semblent ajoutés et s'intègrent plutôt mal à l'architecture sobre de cette maison</p>						

	Adresse		Secteur		Matricule	
	157 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-67-5345-2-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097690		cottage vernaculaire américain	
	Pluram 1981 n° fiche 10		Bâtiment disparu [ ]	Bât. secondaire(s) d'intérêt [ ]	Année construction	Évaluation patrimoniale
			vers 1935		Moyenne	
	Commentaires				À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.						
N° 2014_65005_SROS_0157_08_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0159\_01\_01

Adresse		Secteur	Matricule
159 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-67-3350-4-001-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097680	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 43		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1869	Évaluation patrimoniale
Commentaires		À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			




N° 2014\_65005\_SROS\_0166\_02\_01

Adresse	Secteur	Matricule
166 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)	Sainte-Rose	8252-66-4391-9-000-0000
Statut juridique	Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)	4489971	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 123	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
	Année construction	Évaluation patrimoniale
	entre 1890-1930	Bonne
Commentaires	À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Le manoir du Vieux Sainte-Rose a intégré une maison patrimoniale à son ensemble. La partie ancienne est bien mise en valeur. Les annexes sont contemporaines (vers 2006).		



N° 2014\_65005\_SROS\_0174\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
174 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-56-9856-7-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		3202452	maison franco-québécoise
Pluram 1981 n° fiche 22		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1794	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Le toit a deux versants a été remplacé par une étage à toit plat. Le rez-de-chaussée est fait avec de la dolomie de Beekmantown.			


	Adresse		Secteur		Matricule	
	184 - 182	Sainte-Rose (boulevard)	Sainte-Rose	8252-56-8820-4-000-0000		
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		3202453	maison franco-québécoise		
	Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale	
	67			vers 1816	Bonne	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Rez-de-chaussée en pierre (dolomie de Beekmantown). Fenêtres et revêtement de toiture contemporains mais qui respecte le style de la maison.						
N° 2014_65005_SROS_0184_02_01						





N° 2014\_65005\_SROS\_0186\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
186 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-56-7015-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097881	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 35		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1865	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Transformations irréversibles généralisées.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	189 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-56-3532-0-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		3271128	maison Boomtown		
	Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction	Évaluation patrimoniale	
	n° fiche 57	disparu	d'intérêt	vers 1900	Supérieure	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>La maison en brique conserve plusieurs éléments traditionnels, dont la corniche en bois, les fenêtres à guillotine. Les autres éléments sont compatibles ou harmonieux.</p>						
N° 2014_65005_SROS_0189_02_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0190\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
190 - 190 A Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-55-6055-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097877	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 32		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1891	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Plusieurs éléments traditionnels ont été conservés, dont les fenêtres en bois du rez-de-chaussée.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0192\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
192 - Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-55-3875-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		3109945	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
86			vers 1886
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0193\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
193 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-56-1712-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		3271129	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	
22	[ ]	vers 1875	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison en pierre a subi plusieurs altérations, dont l'imposante lucarne sur son toit. Elle ne possède presque plus aucun éléments d'origine, sauf la pierre.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0194\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
194 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-55-2775-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097867	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	
22	[ ]	vers 1819	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Serait très ancienne si la date de construction s'avère exacte.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0199\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
197 - 199	Sainte-Rose (boulevard)	Sainte-Rose	8252-45-9995-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097720	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
79			vers 1900
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Certains éléments traditionnels encore présents, dont la brique et l'avant-toit en tôle traditionnelle. Les autres éléments ont été remplacés.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0202\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
202 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-45-8630-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1100195	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche	67	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1816	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Résidence Longpré-Ouimet. La maison possède toutes ses composantes d'origine. Selon la brochure Histoire de raconter, il y a présence de la pierre dolomie de Beekmantown. La propriété a appartenu à deux maires de Sainte-Rose: Pascal-Adélar Longpré, maire de 1918-1936, et Joseph Ouimet, maire de 1936-1950. La maison a aussi accueilli la Banque Provinciale (début 20e siècle) et la Caisse populaire de Sainte-Rose (1959-1961).</p>			





N° 2014\_65005\_SROS\_0203\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
203 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-45-7985-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097710	éclectisme victorien
Pluram 1981 n° fiche [ ]		Bât. secondaire(s) d'intérêt [ ]	Année construction
Bâtiment disparu [ ]		Bât. secondaire(s) d'intérêt [ ]	Évaluation patrimoniale
[ ]		en 1929	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancien bureau de poste de Sainte-Rose. Le bâtiment possède toutes ses composantes d'origine (brique, horloge, toiture en tôle traditionnelle, insertions de pierre, gable), sauf les portes et fenêtres. Modèle probablement dessiné par le Département des Travaux publics du Canada car on le retrouve ailleurs au pays.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0204\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
204 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-45-7115-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1100194	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche	28	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		vers 1900	Année construction
Commentaires		Évaluation patrimoniale	
		Supérieure	
		À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
La maison possède toutes ses composantes d'origine (brique rouge et chaînages en brique beige, toitures en tôle traditionnelle, galerie avec colonnes et boiseries décoratives, fenêtres en bois, garde-corps du balcon)			



N° 2014\_65005\_SROS\_0205\_02\_02

Adresse		Secteur	Matricule
205 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-45-5955-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1097723	néoclassicisme
Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction
n° fiche	disparu	d'intérêt	Évaluation patrimoniale
			vers 1900
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Possiblement une ancienne banque. Certains éléments traditionnels encore présents et typologie architecturale rare pour le secteur. Le revêtement de la toiture est contemporaine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0208\_08\_03

Adresse		Secteur	Matricule
206 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-44-5895-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100200	maison à toit plat / plex
Pluram 1981 n° fiche 74		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison de deux étages à toit plat ne possède que des éléments récents.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0208\_08\_02

Adresse		Secteur	Matricule
208 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-44-5895-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (57 nouveaux bâtiments)		1100200	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 24		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1830	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison Pierre-Ouimet, Valeur patrimoniale supérieure (Inv. architectural, 2005). Ce bâtiment a abrité le bureau d'enregistrement des municipalités de paroisse de l'île Jésus (1855), dans la résidence du notaire F-X Léonard. Portes et fenêtres d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0210\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
210 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-44-6575-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1100201	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		vers 1914	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Maison situé derrière le 206-208, boulevard Sainte-Rose. Volumétrie, composition générale et revêtement de la toiture conservés.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0211\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
211 - 213 Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-45-0770-2-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097731		Beaux-Arts	
Pluram 1981 n° fiche 136		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		Année construction		Évaluation patrimoniale	
		vers 1910		Supérieure	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Ancienne académie Sainte-Rose (ancien collège des Frères de Saint-Gabriel). Les Frères de Saint-Gabriel aménagent dans leur nouveau collège en 1910, localisé juste en face de l'ancienne école et construit sur l'ancien cimetière paroissial. Le bâtiment revêtu de pierre a été agrandi deux fois et devient l'école Villemaire en 1958. Certains éléments traditionnels encore présents et typologie architecturale rare pour le secteur.</p>					



N° 2014\_65005\_SROS\_0214\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
214 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-44-6045-6-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1100196		Second-Empire	
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	vers	Supérieure	
130	[ ]	[ ]	1831	[ ]	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>

Ancienne école du village de Sainte-Rose, transformée en galerie d'art Sainte-Rose. Le bâtiment a été agrandi avec l'ajout d'un toit mansardé à 4 versants (1870) et agrandissement vers l'ouest sur 2 étages (1901). Après la construction de l'académie Sainte-Rose, le bâtiment abrite la centrale téléphonique (1910-1949), le bureau de poste (1912-1930), le poste de police et d'incendie dans les années 1940 et la mairie s'installe à l'étage en 1949. Il retrouve son état après une restauration adéquate par la Ville en 1986. En 1965, après le déménagement de l'Hôtel de Ville, la bibliothèque Celineo Carreau s'installe pour un temps





N° 2014\_65005\_SROS\_0214\_09\_02

Adresse		Secteur	Matricule
216 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-44-6045-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1100196	maison Boomtown (shoe box)
Pluram 1981 n° fiche	130	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1930	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancien poste d'incendie, transformé en galerie d'art La Vieille Caserne. Certains éléments traditionnels encore présents et typologie architecturale rare pour le secteur. Le tour à séchage des boyaux d'incendie est encore présente.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0218\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
218 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-44-3340-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		4929963	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 23		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		en 1859	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne résidence du bedeau. Cette maison a été construite avec la pierre et le bois réutilisés après la démolition de la 2e église. La maison en pierre possède toutes ses composantes d'origine. Il est question de cette maison dans la brochure Le Vieux-Sainte-Rose (Histoire de raconter).			



N° 2014\_65005\_SROS\_0219\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
219 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-35-5610-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7) + classé (LPC)		4132551	néoclassicisme
Pluram 1981 n° fiche 145		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
[ ]		en 1856	Évaluation patrimoniale
[ ]		[ ]	Exceptionnelle
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Église de Sainte-Rose-de-Lima, immeuble patrimonial classé (LPC) en 1974. Bâtie par le maître-charpentier et entrepreneur Jean-Baptiste Joly selon les plans de l'architecte Victor Bourgeau (1809-1888), qui a oeuvré pour le diocèse de Montréal. La statue de sainte Rose de Lima (1895) est réalisée par le sculpteur Joseph-Olindo Gratton (1855-1941) de Sainte-Thérèse.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0233\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
233 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-24-9770-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		2735501	Second-Empire
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
127	[ ]	[ ]	en 1876
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Supérieure
			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancien couvent des Sœurs de Sainte-Croix. Le bâtiment a été construit en 1876 et agrandi en 1912. Plusieurs annexes ont été ajoutées au fil des années. Il a été construit selon les plans de l'architecte Victor Bourgeau (1809-1888). La pierre de maçonnerie provient des carrières de l'entrepreneur Félix Labelle. Le portail de la façade a été modifié au début des années 1900. Les fenêtres et le revêtement de toiture sont récents. Voir brochure Le Vieux-Sainte-Rose (Histoire de raconter).			



N° 2014\_65005\_SROS\_0235\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
235 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-33-0795-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097735	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 26		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1865	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison en brique possédant plusieurs éléments traditionnels, dont la galerie soutenue par des colonnes en bois, le jeu de briques à l'étage, certaines portes et fenêtres. Les grandes lucarnes en avant ne sont pas d'origine mais constituent une évolution harmonieuse.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0238\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
238 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-33-1720-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097942	éclectisme victorien
Pluram 1981 n° fiche 42		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Selon la brochure Histoire de raconter, il s'agit de l'ancienne résidence d'été d'Augustine Labelle, fille de l'entrepreneur Félix Labelle. Bien que la maison en brique ait subi plusieurs altérations, certains éléments traditionnels sont encore présents. Style néo-Queen Anne rare pour le secteur.</p>			



N° 2014\_65005\_SROS\_0242\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
240 - 242 Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-23-9715-5-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097946		maison franco-québécoise	
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche 9		Bât. secondaire(s) d'intérêt		Bonne	
Bâtiment disparu		vers 1790		À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Commentaires					


Ancienne résidence Filiatrault-Latour, construite à la fin du 18e siècle. Selon la brochure Histoire de raconter, la maison, la famille Filiatrault a donné son terrain pour construire la 2e église de Sainte-Rose. Le conseil du village a siégé dans cette maison au milieu du 19e siècle. Le notaire Jean-Benjamin Latour sera ensuite propriétaire. La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.



N° 2014\_65005\_SROS\_0243\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
243 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-23-5270-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097747	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 68		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1868	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels et a connu une évolution harmonieuse.			



	Adresse		Secteur		Matricule	
	244 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-22-6795-2-003-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1098105	maison cubique		
	Pluram 1981 n° fiche 46		Bâtiment disparu [ ]	Bât. secondaire(s) d'intérêt [ ]	Année construction vers 1926	Évaluation patrimoniale Bonne
	Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels et a connu une évolution harmonieuse.						
N° 2014_65005_SROS_0244_02_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0246\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
246 - 248 Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-22-6795-2-004-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1098105	maison à toit plat / plex
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
74		vers 1833	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Selon la brochure Histoire de raconter, il s'agirait de l'emplacement de la maison natale du curé Antoine Labelle (1833-1891). Il y a d'ailleurs une plaque en bronze sur la maison. Le bâtiment actuel daterait plutôt de la fin du 19e siècle. Plusieurs altérations observées.</p>			



N° 2014\_65005\_SROS\_0252\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
252 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-22-3395-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098097	maison à toit plat / plex
Pluram 1981 n° fiche 57		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Bâtiment transformé de manière importante.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0255\_08\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
255 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-13-9545-7-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097767		maison traditionnelle québécoise	
Pluram 1981		Année construction		Évaluation patrimoniale	
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	vers	Supérieure	
15	[ ]	[ ]	1850	[ ]	
Commentaires				À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>Résidence Ouimet construite sur une concession appartenant à la famille Filiatrault. Les pierres proviendraient de la démolition de la 2e église. Ajout d'un annexe en 1935 pour une mercerie. Seconde annexe en pièce sur pièce ajoutée vers la fin des années 1970. Propriétaires connus: les frères Séraphin, arpenteur-géomètre, et Charles Ouimet, chef de la police et des pompiers. Les soeurs Rita et Anna Ouimet, musiciennes. Joseph-Aldéric Ouimet (1847-1916), avocat, député fédéral conservateur, lieutenant-colonel de la milice du 65e Régiment des Fusiliers Mont-Royal, ministre des Travaux publics (1892-1896) (Histoire de raconter). Revêtement de la toiture n'est pas traditionnel.</p>					



N° 2014\_65005\_SROS\_0255\_10\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
255 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8252-13-9545-7-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1097767		maison franco-québécoise	
Pluram 1981 n° fiche 11		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
		Année construction		Évaluation patrimoniale	
		vers 1800		Bonne	
Commentaires				À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
Seul le revêtement de la toiture est contemporain.					



N° 2014\_65005\_SROS\_0262\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
262 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-12-7545-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098176	éclectisme victorien
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
[ ]		[ ]	[ ]
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1924		Bonne	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels et a connu une évolution harmonieuse.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0264\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
264 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-12-5940-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1098185	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 61		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
[ ]		Année construction	Évaluation patrimoniale
[ ]		vers 1938	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels et a connu une évolution harmonieuse.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0268\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
268 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-12-1845-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1098186	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche 69		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
[ ]		Année construction	Évaluation patrimoniale
[ ]		vers 1900	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison en brique a conservé sa toiture en tôle traditionnelle, le décor sculpté de ses lucarnes, les colonnes de sa galerie. Les ouvertures ont toutefois été remplacées.			





N° 2014\_65005\_SROS\_0274\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
274 - 278	Sainte-Rose (boulevard)	Sainte-Rose	8252-12-0120-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1098180	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
51		vers	1916
Année construction			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
Le bâtiment a connu des modifications très importantes, surtout à sa façade.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0280\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
280 - 282	Sainte-Rose (boulevard)	Sainte-Rose		7543-29-8020-1-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1083421		maison Boomtown	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
79				vers 1945	Moyenne
Commentaires				À inclure dans l'inventaire	
Bâtiment en brique qui a conservé sa corniche en bois. Tous les autres éléments ont été remplacés ou modifiés.					



N° 2014\_65005\_SROS\_0284\_08\_02

Adresse		Secteur	Matricule
284 - 286 Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-01-6595-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1098192	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 123		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1860	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Bien que la maison ait subi plusieurs altérations, elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels et a connu une évolution harmonieuse.			




N° 2014\_65005\_SROS\_0289\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
289 - 291 A Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8252-02-2240-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097781	maison Boomtown (fausse mansarde)
Pluram 1981 n° fiche 77		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1904	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Bien que la maison en brique ait subi plusieurs altérations (fenêtres, rez-de-chaussée), elle conserve encore plusieurs éléments traditionnels (toiture en tôle, lucarnes, corniche) et a connu une évolution harmonieuse.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0306\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
306 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8152-91-3315-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596778	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche 51		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1907	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	310 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8152-80-9255-4-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1596768	maison Boomtown (fausse mansarde)		
	Pluram 1981	[ ]	Bâtiment disparu	[ ]	Bât. secondaire(s) d'intérêt	[ ]
	n° fiche	43		vers	1880	Évaluation patrimoniale
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, à part les trois lucarnes.						
N° 2014_65005_SROS_0310_02_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0312\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
312 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8152-80-7650-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596744	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche	51	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1907	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0314\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
314 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8152-80-6625-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1854342	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction
n° fiche [ ]	disparu [ ]	d'intérêt [ ]	Évaluation patrimoniale
			vers 1905
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations mais a connu une évolution harmonieuse.			





N° 2014\_65005\_SROS\_0315\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
315 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8152-80-3565-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596231	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche 25	Bâtiment disparu [ ]	vers 1900	Moyenne
Bât. secondaire(s) d'intérêt [ ]		À inclure dans l'inventaire [ ]	
Commentaires			
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0316\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
316 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8152-80-5415-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596743	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 64		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1925	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0321\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
321 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8152-80-1155-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596229	maison d'esprit français
Pluram 1981 n° fiche	75	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1757	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison en pierre a connu plusieurs altérations mais dans une évolution harmonieuse. Elle a probablement été surhaussée.			




N° 2014\_65005\_SROS\_0322\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
322 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-89-1480-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596735	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche	63	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		vers	1905
Commentaires		Évaluation patrimoniale	
		À inclure dans l'inventaire	
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0323\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
323 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8152-70-8340-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596223	maison à mansarde / Second Empire
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
38	[ ]	[ ]	vers 1900
Commentaires			Évaluation patrimoniale
La maison en brique possède toutes ses composantes traditionnelles d'origine.			Supérieure
			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>

	Adresse		Secteur		Matricule	
	325 - 327 Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8152-70-6310-1-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596252	maison cubique		
	Pluram 1981 n° fiche 79		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction vers 1900	Évaluation patrimoniale Bonne
	Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>La maison a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont son parement de bois, sa galerie dont l'auvent est soutenu par des colonnes, certaines portes et fenêtres en bois ornées de chambranles.</p>						
N° 2014_65005_SROS_0327_08_02						



N° 2014\_65005\_SROS\_0330\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
328 - 330 Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-78-8690-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596733	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 81		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1880	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne résidence familiale de Clarence Gagnon. La maison demeure la propriété de la famille Gagnon jusqu'à la fin des années 1880. La maison possède toutes ses composantes d'origine, dont plusieurs boiseries décoratives bien préservées. Il est question de cette maison dans la brochure Le Vieux-Sainte-Rose (Histoire de raconter).			



N° 2014\_65005\_SROS\_0329\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
329 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-79-5870-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596247	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 26		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1892	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison qui a conservé plusieurs éléments traditionnels, dont le parement de bois, les fenêtres du rez-de-chaussée et certaines boiseries décoratives (aisseliers, corniche, chambranles, planches cornières). La tôle de toiture est récente mais compatible. Seules les fenêtres de l'étage sont de modèle inadéquat.			





N° 2014\_65005\_SROS\_0337\_01\_02

Adresse		Secteur	Matricule
337 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-79-1010-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1854333	éclectisme victorien
Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction
n° fiche [ ]	disparu [ ]	d'intérêt [ ]	Évaluation patrimoniale
			vers 1915
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations mais a connu une évolution harmonieuse.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0339\_02\_01


Adresse		Secteur	Matricule
339 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-68-5095-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596255	éclectisme victorien
Pluram 1981 n° fiche 30		Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
Bâtiment disparu [ ]		Bât. secondaire(s) d'intérêt [ ]	Évaluation patrimoniale
[ ]		vers 1910	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>

Ancienne résidence de l'entrepreneur Félix Labelle. Il érige entre autres le Château Frontenac, le Manoir Richelieu, la gare Viger et l'édifice du journal *La Presse*. Il est maire du village en 1905 et 1906. Après son décès, sa fille Augustine vend la maison aux oeuvres de Notre-Dame-de-Merci. Le bâtiment est alors transformé en maison d'accueil pour les enfants épileptiques. Elle accueillera aussi une sanatorium. Certains éléments traditionnels encore présents et typologie architecturale rare pour le secteur. Voir brochure Le Vieux-Sainte-Rose.



N° 2014\_65005\_SROS\_0340\_02\_02


Adresse		Secteur	Matricule
340 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-78-2230-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596688	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 92		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1945	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations mais a connu une évolution harmonieuse.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	342 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8151-78-1015-6-000-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596687	maison à mansarde / Second Empire		
	Pluram 1981 n° fiche	38	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
				vers 1900	Moyenne	
Commentaires					À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf pour l'ornementation des lucarnes.</p>						
N° 2014_65005_SROS_0342_02_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0344\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
344 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-77-0090-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596686	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 92		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
[ ]		Année construction	Évaluation patrimoniale
[ ]		vers 1900	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison possède toutes ses composantes d'origine, excepté le revêtement de la toiture principale.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	345 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8151-68-5095-5-002-0000	
	Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
	Sans statut		1596255		cottage vernaculaire américain	
	Pluram 1981 n° fiche 63		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
	Année construction		Évaluation patrimoniale		À inclure dans l'inventaire	
	vers 1950		Faible			
Commentaires Grand bâtiment moderne à gauche de l'ancienne résidence Félix Labelle. Dépendance de l'institut Saint-Ephrem. Il est question de cette maison dans la brochure Le Vieux-Sainte-Rose (Histoire de raconter).						
N° 2014_65005_SROS_0345_01_01						



N° 2014\_65005\_SROS\_0346\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
346 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-67-8475-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596685	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
74	[ ]	[ ]	vers 1905
Commentaires			Évaluation patrimoniale
			Bonne
			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>

La maison en brique a subi plusieurs altérations mais a connu une évolution harmonieuse.



N° 2014\_65005\_SROS\_0354\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
354 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-67-5615-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596684	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 25		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
[ ]		Année construction	Évaluation patrimoniale
[ ]		vers 1905	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison possède toutes ses composantes d'origine, sauf pour le revêtement de toiture, et est très bien préservée.			





N° 2014\_65005\_SROS\_0355\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
355 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose		8151-56-8495-9-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1596279		maison cubique	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
48		[ ]		[ ]	
Année construction		Évaluation patrimoniale		[ ]	
vers 1950		Faible		À inclure dans l'inventaire	
Commentaires		[ ]			
La maison a subi plusieurs altérations.					



N° 2014\_65005\_SROS\_0360\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
360 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-55-8095-9-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596683	Arts & Crafts
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
46	[ ]	[ ]	vers 1945
Commentaires			Évaluation patrimoniale
La maison a subi quelques altérations mais a connu une évolution harmonieuse.			Bonne
			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>



N° 2014\_65005\_SROS\_0361\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
361 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-56-7080-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596278	maison cubique
Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction
n° fiche [ ]	disparu [ ]	d'intérêt [ ]	Évaluation patrimoniale
			vers 1947
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0362\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
362 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-55-6385-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596689	Arts & Crafts
Pluram 1981	Bâtiment	Bât. secondaire(s)	Année construction
n° fiche [ ]	disparu [ ]	d'intérêt [ ]	Évaluation patrimoniale
			vers 1940
Commentaires			À inclure dans l'inventaire [ ]
Sauf la tourelle en pierre, la maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0363\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
363 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-56-3965-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596263	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 12		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1830	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison en pierre possède toutes ses composantes d'origine, y compris sa toiture en bardeau de cèdre.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0373\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
373 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-45-6090-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596315	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 28		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1905	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf l'ornementation de ses lucarnes.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0375\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
375 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-45-2460-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1854373	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
[ ]	[ ]	[ ]	vers 1912
Commentaires			Évaluation patrimoniale
[ ]			Bonne
[ ]			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
<p>La maison a subi quelques altérations mais a connu une évolution harmonieuse, notamment avec son parement de bois et sa tôle recouvrant le toit. Les angles tronqués au rez-de-chaussée sont particuliers.</p>			



N° 2014\_65005\_SROS\_0377\_02\_02

Adresse		Secteur	Matricule
377 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-45-0845-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596290	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 26		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1925	Bonne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi quelques altérations mais a connu une évolution harmonieuse, notamment avec son parement de bois.			





N° 2014\_65005\_SROS\_0378\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
378 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-44-0465-6-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596615	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 23		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1858	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0387\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
387 - 387 A Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-34-2135-4-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596319	maison cubique
Pluram 1981 n° fiche 46		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1915	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0393\_08\_03

Adresse		Secteur	Matricule
393 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-23-7180-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596404	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981		Année construction	Évaluation patrimoniale
n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	
61	[ ]	vers 1935	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Elle devait probablement avoir une galerie couverte en façade à l'origine.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0404\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
404 - Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-21-0085-0-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596567	cottage vernaculaire américain
Pluram 1981 n° fiche 61		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1915	Évaluation patrimoniale Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Son parement de bois et la tôle de la toiture sont toutefois compatibles avec l'architecture.			



N° 2014\_65005\_SROS\_0406\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
406 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-11-8270-1-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1596566	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche	51	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt X
Année construction		Évaluation patrimoniale	
vers 1888		Moyenne	
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.			




N° 2014\_65005\_SROS\_0408\_08\_01

Adresse		Secteur	Matricule
408 - [ ] Sainte-Rose (boulevard)		Sainte-Rose	8151-11-6355-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1596557	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 22		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1900	Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine			



N° 2014\_65005\_SROE\_0084\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
84 - Sainte-Rose Est (boulevard)		Sainte-Rose	8253-90-5565-5-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Sans statut		1269160	maison traditionnelle québécoise
Pluram 1981 n° fiche 8		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction vers 1891	Évaluation patrimoniale Faible
Commentaires			À inclure dans l'inventaire
La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine. Transformations irréversibles généralisées. Très mauvais état.			

	Adresse		Secteur		Matricule	
	88 - Sainte-Rose Est (boulevard)		Sainte-Rose		8353-98-2840-6-003-0000	
	Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale		
	Sans statut		1602971	cottage vernaculaire américain		
	Pluram 1981 n° fiche	92	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction	Évaluation patrimoniale
					vers 1924	Moyenne
Commentaires					À inclure dans l'inventaire	
<p>La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine, sauf pour le revêtement de brique et la tôle traditionnelle sur le toit de l'auvent de galerie.</p>						
N° 2014_65005_SROE_0088_08_01						





N° 2014\_65005\_SROE\_0092\_08\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
92 - [ ] Sainte-Rose Est (boulevard)		Sainte-Rose		8353-98-2840-6-003-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1602971		maison Boomtown (shoe box)	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
73		[ ]		[ ]	
Année construction		Évaluation patrimoniale		À inclure dans l'inventaire	
[ ]		vers 1920		Faible	
Commentaires					
Fait partie du 86-94, boulevard Sainte-Rose Est. La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.					



N° 2014\_65005\_TERR\_0060\_01\_01

Adresse		Secteur	Matricule
60 - Terrasses (avenue des)		Sainte-Rose	8353-49-1565-3-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (57 nouveaux bâtiments)		1269162	maison d'esprit français
Pluram 1981 n° fiche	Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt	Année construction
4		vers 1808	Évaluation patrimoniale
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Maison Major, Selon inventaire patrimonial de 2005, date de construction vers 1840 et valeur patrimoniale supérieure. Maison en pierre et tôle traditionnelle sur le toit.			



N° 2014\_65005\_TOUC\_0018\_02\_01

Adresse		Secteur	Matricule
18 - 18A	Touchette (rue)	Sainte-Rose	8253-50-5955-2-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097629	maison Boomtown
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
51		vers 1930	
Année construction			Évaluation patrimoniale
			Moyenne
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne rue Sainte-Antoine. Certains éléments traditionnels encore présents, dont la belle corniche en tôle et la toiture en tôle de l'auvent de galerie ainsi que les aisseliers. Les autres éléments ont été remplacés ou modifiés.			



N° 2014\_65005\_TOUC\_0022\_02\_03

Adresse		Secteur	Matricule
22 - Touchette (rue)		Sainte-Rose	8253-50-2435-8-000-0000
Statut juridique		Cadastre	Typologie architecturale
Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)		1097623	Arts & Crafts
Pluram 1981 n° fiche 49		Bâtiment disparu	Bât. secondaire(s) d'intérêt
		Année construction	Évaluation patrimoniale
		vers 1891	Supérieure
Commentaires			À inclure dans l'inventaire <input checked="" type="checkbox"/>
Ancienne rue Sainte-Antoine. Plusieurs composantes traditionnelles conservées. Seul le revêtement de la toiture est récent.			



N° 2014\_65005\_VENI\_0004\_02\_01

Adresse		Secteur		Matricule	
4 - Venise (rue de)		Sainte-Rose		8254-81-7985-0-000-0000	
Statut juridique		Cadastre		Typologie architecturale	
Sans statut		1269449		maison Boomtown	
Pluram 1981 n° fiche		Bâtiment disparu		Bât. secondaire(s) d'intérêt	
51				vers 1939	
Année construction		Évaluation patrimoniale		À inclure dans l'inventaire	
Commentaires				Moyenne	
				La maison a subi plusieurs altérations et ne possède presque plus d'éléments traditionnels d'origine.	